

Wachsrezepte von Klaus Weiß Start-Importeur Deutschland, Fa. Sport Weiß KG. Seit über 40 Jahre international erfolgreicher Skilangläufer (siehe Titelbild).

Natürlich sind die Voraussetzungen, für einen optimalen Ski:
a) Das richtige Skiprofil für den entsprechenden Schnee.
b) Die richtigen Belags-Strukturen zu den Schneebedingungen.

Feinkörniger Schnee Grobkörniger u. Altschnee

Gleit-Wachsen	+5°...-1°	+5°...-1°
Grund LF 8	gleich wachsen	
Dann N2 Glider	BM2	
Beschichtung N5+N1	SFR 30 Pulver	
mischen. Bis 10km auch Beschichtung mit SFR99 Pressling möglich.		

Steig-Wachs	alles gleich nur Menge des
Klister Base bügeln	Universal Plus Klister etwa
Klister rot u. universal	60-70% Anteil
Plus mischen 50/50	
Darüber 1 dünne Schicht MFW Klister gelb	

Gleit-Wachsen	+1°...-1°
Grund LF 8	gleich
HF 40	BM 2
Beschichtung SFR 30	SFR 30
Oder N2 u. Beschichtung Mit N1	
Bis 10 km auch Beschichtung mit SFR99 Pressling möglich.	gleich

Steig-Wachs	Baseklister einbügeln
Basewachs einbügeln	Klister universal minus
+1x RF gelb einbügeln dann 2x RF violett aufkorken	u. Spezialklister 50/50 mischen ,kann auch miteinander verbügelt werden. Bei Bedarf 1 dünne schicht mit RF violett H.W. abdecken kann mit Bügler leicht überbügelt werden.

Gleit-Wachsen	0°...-3°
Grund LF 8	gleich
HF 40	HF 40
Beschichtung SFR 30	SF 30
Bis 10km reicht	gleich
Beschichtung mit SFR99 Pressling	

Steig-Wachs / Feinkörnig	Grobkörnig u. Altschnee
Base H.W. bügeln	gleich
3-5 Schichten RF rot oder Synth violett	Synth. violett 2-3 Schichten oder RF violett 2-3 Schichten
2-3 Schichten	und mit RF rot abdecken

Gleit-Wachsen	-3°...-6°
Grund LF 8	gleich
HF 60	gleich
Beschichtung SF 30	SFR 30
Bis 10 km reicht	gleich
Schichtung auch mit SFR 99 Pressling	

Steig-Wachs	Base H.W. bügeln
Base H.W. bügeln	gleich
1xSynt.H.W.blau dazu bügeln u. mit Kork glätten,	gleich
3xRF rot aufkorken	2xRF violett aufkorken
1xdünn abdecken mit RF grün	1x abdecken mit RF rot

Feinkörniger Schnee Grobkörniger u. Altschnee

Gleit-Wachsen	-5°...-8°
Grund LF 8	gleich
HF 60	gleich
Beschichtung SFR 75	1x SFR 99 Pressling
Bis 10 km reicht	aufreiben, darüber SF 30 u. Pressling zusammen verbügeln
Schichtung mit SFR 99	Bis 10 km reicht mit SFR 99 Pressling

Steig-Wachs	Steig-Wachs
Base H.W. bügeln	gleich
1xSynt. Blau bügeln	gleich
glätten mit Kork	gleich
1xRF rot darüber	2x RF rot
2x RF grün	1x RF grün dünne Schicht.

Gleit-Wachsen	-7°...-12°
Grund LF 8	gleich
+1xLF 8 als Gleitw.	LF 8/HF 60 zu 50/50
Beschichtung mit SFR 75	Beschichtung SFR 99 Pressling aufreiben
	Darüber SF 30

Steig-Wachs	Steig-Wachs
Base H.W. bügeln	gleich
1xSynt grün bügeln	gleich
mit Kork glätten	gleich
2xRF grün	3xRF grün
Variante 1x mit Synt.	grün dünn abdecken

Weitere Steig-Wachs-Varianten zusätzlich

Wechselschnee +2°...-2° grob u. feinkörnig xKlister Base bügeln, 1x50/50 Klister Spezial u. Universal minus zusammen verbügeln, dann abkühlen lassen und eine dicke Schicht RF rot bügeln.

Grobkörniger loser Schnee u. eisige Spuren ab -1° u. kälter. 1xKlister Base gebügelt dazu 1x Base H.W. bügeln erkalten lassen, dann dick Base H.W. auftragen und darüber dick Synt. H.W. violett auftragen beides miteinander verbügeln!

Anwendung von Pressling SFR 99: Auf Belag aufreiben u. mit Handkork oder Korkroller einarbeiten u. dann polieren.

Bei Pulver-Beschichtungen setze ich voraus, dass das Auftragen im Rennlauf bekannt ist!

Um Kosten zu sparen, kann auch die Beschichtung grundsätzlich ohne Pulver FFR 30, SF 30 u. SFR 75 erfolgen und nur mit Pressling SFR 99, in dem man 2 Schichten einkorkt oder auch mit Flietuch einbügelt. Die Gleitqualität ist dann nicht so konstant wie mit Pulver!

Weitere Wachsrezepte finden Sie in der neuen Wachsfiel von Start

Händler:

Wachsanleitung 2011/12 **START**

So einfach ist es,
mit Startwax
zum überlegenen Ski!

